


進捗状況(2024年11月)

【1】橋脚(PPE-6)における地中障害物撤去状況。



【2】橋脚(PPE-5R)基礎工事中において、土留支保工の設置状況。



【3】橋脚(PPE-1)基礎工事中において、鋼管矢板継手部の先行削孔状況。

