


進捗状況(2025年1月) <ドローン空撮より>



写真① PE-1 橋脚構築



写真③
PPE-5R 土留支保工
PPE-5L,6 地中障害物撤去工 一部完了




写真⑤ PPE-1 鋼管矢板工
PPE-2 継手部先行削孔工 完了



写真④ PPE-3 継手部先行削孔工 完了
PPE-4 鋼管矢板工



写真② PPE-7 ケーソン沈下掘削



写真①

写真②

