


# 進捗状況(2025年3月) <ドローン空撮より>



写真① PE-1 橋脚構築 完了



写真③  
PPE-5R フーチング構築  
PPE-5L,6 地中障害物撤去工 一部完了



写真⑤ PPE-1 鋼管矢板工 完了  
PPE-2 継手部先行削孔工 完了



写真②  
写真①



写真② PPE-7 ケーソン沈下掘削



写真④ PPE-3 継手部先行削孔工 完了  
PPE-4 鋼管内掘削・モルタル打設